

# Leica Geosystems

## Kalibratie Certificaat **Blue**

Het Kalibratie Certificaat Blue zonder meetwaarden uitgegeven door het Geautoriseerd Service Centrum

<b>Produkt:</b>	<b>DNA-03</b>	<b>Certificaat Nr:</b>	338696-06232020
<b>Artikel Nr:</b>	723289	<b>Datum Inspectie:</b>	23 Juni, 2020
<b>Serie Nr:</b>	338696	<b>Order Nr:</b>	2140004060
<b>Equipment Nr:</b>	3314732	<b>Inkooporder:</b>	
<b>Afgegeven door:</b>	Geautoriseerd Service Centrum Boels Geo&Safety geurdeland 1 ANDELST	<b>Besteld door:</b>	Dhr. v/d Vegt Landmeetk. Buro Meet
		<b>Klant:</b>	Landmeetk. Buro Meet Poort v. Midden Gelderland, groen 12 HETEREN

### Overeenstemming

Het Kalibratie Certificaat Blue zonder meetwaarden uitgegeven door het Geautoriseerd Service Centrum komt overeen met de Producent Inspectiecertificaat O volgens DIN 55 350 Part 18-4.2.1.

### Certificaat

Hierbij verklaren wij dat het beschreven product is getest en gecontroleerd en voldoet aan de specificaties van het product. De gemeten waarden zijn vergeleken met de technische specificaties zoals vermeld in de gebruikershandleiding van het instrument. De kalibratie is uitgevoerd met testapparatuur welke gebaseerd zijn op nationale normen en/of internationale standaard. Dit wordt vastgesteld door ons Quality Management Systeem getoetst en gecontroleerd aan ISO9001.



Boels Geo&Safety

23 Juni, 2020



Joop van Laar  
Manager Instr. Service

Leon Bennik  
Service Technician

Certificate No. 338696-06232020  
Art. No. 5003367

Dit certificaat mag niet anders dan volledig worden gereproduceerd tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de autoriteit van afgifte.