

Leica Geosystems

Kalibratie Certificaat Blue

Het Kalibratie Certificaat Blue zonder meetwaarden uitgegeven door het Geautoriseerd Service Centrum

Produkt:	DNA-03	Certificaat Nr:	338696-05222018
Artikel Nr:	723289	Datum Inspectie:	22 Mei, 2018
Serie Nr:	338696	Order Nr:	189402
Equipment Nr:		Inkooporder:	
Afgegeven door:	Geautoriseerd Service Centrum Boels Geo & Safety B.V. Andelst Nederland	Besteld door:	Dhr. van der Vegt Landmeetk. Buro Meet
		Klant:	Landmeetk. Buro Meet Poort van Midden Gelderland, groen HETEREN

Overeenstemming

Het Kalibratie Certificaat Blue zonder meetwaarden uitgegeven door het Geautoriseerd Service Centrum komt overeen met de Producent Inspectiecertificaat O volgens DIN 55 350 Part 18-4.2.1.

Certificaat

Hierbij verklaren wij dat het beschreven product is getest en gecontroleerd en voldoet aan de specificaties van het product. De gemeten waarden zijn vergeleken met de technische specificaties zoals vermeld in de gebruikershandleiding van het instrument. De kalibratie is uitgevoerd met testapparatuur welke gebaseerd zijn op nationale normen en/of internationale standaard. Dit wordt vastgesteld door ons Quality Management Systeem getoetst en gecontroleerd aan ISO9001 door een onafhankelijk geaccrediteerde instantie.



Boels Geo & Safety B.V.

22 Mei, 2018



J. van Laar
Manager Instr. Service



R.Evers
Service Technician

Certificate No. 338696-05222018
Art. No. 5003367

Dit certificaat mag niet anders dan volledig worden gereproduceerd tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de autoriteit van afgifte.